TRIX EXPRESS **6636**

Beleuchtungsgarnitur für Wagen 3398/3399, 3798/3799

BEDIENUNGSANWEISUNG



Abb. 1

Die Packung 6636 enthält:
- 1 Beleuchtungseinsatz incl. 2 Lämpchen (0312)
- 2 Schrauben für den Beleuchtungseinsatz
- 2 Außenschleifereinsätze mit Kabel
- 1 Mittelschleifereinsatz mit Kabel
- 2 Schrauben für die Schleifereinsätze.

Das Ausstatten eines Wagens für 3-Leiter-Betrieb mit dieser Beleuchtungseinrichtung geschieht folgendermaßen:

Das Oberteil des Wagens kann nach Lösen der beiden Schrauben A abgenommen werden. Nun werden die beiden Beleuchtungseinsätze mit den Schrauben B festmontiert. Hierauf montieren wir die beiden Schleifersätze. Dabei ist zu beachten, auf welcher Außenschiene der Außenschleifer zu liegen kommt. Die Befestigung des Außenschleifer- und Mittelschleifer-Einsatzes ist im Prinzip vollständig gleich (Abb. 2 und 3 zeigt Außenschleifer-, Abb. 4 Mittelschleifer-Einsatz). Man führt das Kabel C durch die vorgesehene Öffnung J (Abb. 2). Dann schiebt man das Isolierstück D des Schleiferträgers unter die Radachse in Pfeilrichtung (Abb. 2) und weiter in Pfeilrichtung (Abb. 3) unter die Nase E. Das Kabel C hat man dabei etwas nachgezogen. Nun ist der Schleiferträger mit der Schraube F in dem vorgesehenen Gewindeloch festzuschrauben (Abb. 4)

B 6636/4.64 HD

TRIX Vereinigte Spielwarenfabriken Ernst Voelk K. G. Nürnberg



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Beim Einschieben des Mittelschleiferstückes unter die Nase E ist darauf zu achten, daß der eigentliche Schleifer frei federt und sich nicht zwischen Achse und Drehgestellboden einklemmt. Die Hülse G der beiden durch das Gehäuseinnere herausgeführten Kabelenden der Schleifereinsätze werden über die Stekkerstifte H des Lampenträgers geschoben (Abb. 1). Kontrollieren, ob die Schleifer richtig auf den Schienen aufliegen und ob beide Lämpchen fest in ihren Fassungen sitzen, evtl. die Lämpchen etwas nachschrauben!

Beim Einbau der Beleuchtungseinrichtung in einen Wagen für 2-Leiter-Betrieb findet anstelle des Mittelschleifer-Einsatzes der 2. Außenschleifer Verwendung.

Achtung!
Die beiden Schleifer des Wagens müssen jeweils auf der Schiene liegen, von der die Lok-Schleifer den Strom abnehmen.



Abb. 5 3-Leiter-Betrieb



Abb. 6 2-Leiter-Betrieb

Ersatzglühlämpchen: **0312**
Ersatzschleifgarnitur: **0207**

TRIX Vereinigte Spielwarenfabriken Ernst Voelk K.G. Nürnberg